2022-교육혁신실-626

캄보디아

ការណែនាំទាំង៨ដប់អំពីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ និងសុខភាពសម្រាប់និយោជក និងកម្មករ

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 **산업현장 안전보건수칙 10계명**

※ កម្មកររដែលសម្គាល់ឃើញថាមានរោគសញ្ញាដែលជាបញ្ហាសុខភាព ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ ទៅអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការព្យាបាល និងត្រូវជូន ដំណឹងទៅក្រសួងការងារ។

신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함

01

នាយោជកត្រូវដំឡើងរនាំងសុវត្ថិភាព និងគម្របសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលកម្មករអាចដួល ឬជំពប់ដើង។

추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에 안전 난간, 개구부 덮개 등 설치



02

នាយោជកត្រូវតែផ្តល់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលសមស្រប ហើយកម្មករត្រូវតែពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

នាយោជកត្រូវតែដំឡើងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពសមស្របនៅលើឧបករណ៍ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាម៉ាស៊ីនសង្កត់ ម៉ាស៊ីនកាត់ ឬធុងសម្ពាធ។

프레스 등 유해 위험기계 · 기구를 사용 시' 적합한 방호장치를 설치



04

នាយោជកត្រូវដាក់សៀវភៅនៅលើកុងតាក់បើកម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលទទួលការ ថែទាំ ហើយដាក់សញ្ញា “កំពុងធ្វើការថែទាំ”។

기계 · 설비 정비 시 기동 장치에 잠금장치 및 표지판 부착



05

នាយោជកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពមុនពេលធ្វើការ និងរក្សាកន្លែងធ្វើការឱ្យមានរបៀបរៀបរយ និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់។

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시

06

នាយោជកត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពចំពោះផ្លូវទៅកាន់ មកពី និងក្នុងតំបន់ ធ្វើការ។

작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내 안전통로 확보

07

នាយោជកត្រូវតែទុកសារធាតុងាយឆេះ និងងាយបង្កចំហេះឱ្យនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានការផ្សារ ឬកាត់។

금속의 용접 · 용단 등의 작업 시 인화성 · 폭발성 물질 격리



08

នាយោជកត្រូវតែដំឡើងខ្សែដដែនៅលើឧបករណ៍អគ្គិសនី ហើយផ្តល់ឧបករណ៍អ៊ីសូឡង់ដល់កម្មករសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលបំពេញកិច្ចការទាំងអស់ទាក់ទងនឹងអគ្គិសនី។

09

នាយោជកត្រូវតែដាក់សញ្ញាព្រមាននៅលើធុងដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់។

유해 · 위험 화학물질 취급 용기 등에 경고 표지 부착

10

នៅពេលដែលកម្មករកំពុងធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងតូចចង្អៀតខ្លាំង នាយោជកត្រូវតែវាស់កម្រិតអុកស៊ីសែនមុន និងអំឡុងពេលធ្វើការ។

밀폐공간 작업 전 · 작업 중 산소농도 등 측정

បង្ហាញផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនេះនៅកន្លែងដែលអាចមើលឃើញនៅកន្លែងធ្វើការ។

본 자료는 작업 현장에서 항상 볼 수 있는 장소에 부착하여 주시기 바람.

고용노동부 산업재해예방 안전보건공단

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락