2022-교육혁신실-624

몽골

Ажилтан, ажил олгогчдод зориулсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Арван зааварчилгаа

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 **산업현장 안전보건수칙 10계명**

※ Өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд ажилтан эмнэлгийн үйлчилгээ авах зорилгоор өөрийн удирдлагад илтгэн мөн Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яаманд мэдэгдэнэ.

신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함



01

Ажилтныг унаж, бүдрэхээс сэргийлэн ажил олгогч аюулгүйн хашлага, хаалтыг байрлуулах ёстой.

추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에
안전 난ㄱ간, 개구부 덮개 등 설치



02

Ажил олгогч ажилтныг хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах бөгөөд ажилтан хамгаалах хувцас хэрэгслийг заавал өмсөнө.

작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

Ажил олгогч аюултай/эрсдэл бүхий тоног төхөөрөмжийг хамгаалалтын хэрэгслээр тоноглох ёстой. Үүнд хяргах машин, даралтат сав зэрэг орно.

프레스 등 유해 위험기계 · 기구를 사용 시,
적합한 방호장치를 설치

04

Засвар хийгдэж буй төхөөрөмжийн асаах товчлуур дээр түгжээ суурилуулж, “Засвартай” тэмдгийг ажил олгогч байрлуулна.

기계 · 설비 정비 시 기동 장치에
잠금장치 및 표지판 부착



05

Ажлын талбайг зохион байгуулалттай, цэгцтэй байлган, аюулгүйн ажиллагааны бэлэн байдлыг ажлын өмнө шалгах нь ажил олгогчийн үүрэг.

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시

06

Ажил олгогч ажлын талбай руу орох, гарах аврах гарцыг бэлэн байлгана.

작업장으로 통하는 장소 또는
작업장 내 안전통로 확보

07

Ажил олгогч гагнуур эсвэл зүсэлт хийж буй ажлын талбайгаас шатамхай, амархан шатдаг зүйлсийг хол байлгана.

금속의 용접 · 용단 등의 작업 시
인화성 · 폭발성 물질 격리



08

Ажилтныг цахилгааны ажил гүйцэтгэх үед ажил олгогч цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр газардуулга суурилуулж, хамгаалалтын хэрэгсэл олгоно.

전기작업 시 접지작업에 적합한
절연용 보호구 지급 및 착용

09

Ажил олгогч аюултай, эрсдэл бүхий химийн бодис хадгалж буй контейнер дээр анхааруулах тэмдэг байрлуулна.

유해 · 위험 화학물질 취급 용기 등에
경고 표지 부착

10

Ажилтан битүү орчинд ажиллах үед ажил олгогч ажлын өмнө болон явцад хүчилтөрөгчийн түвшнийг хэмжинэ.

밀폐공간 작업 전 · 작업 중 산소농도 등 측정

Энэхүү зураг хуудсыг ажлын талбайд, харагдахуйц газар байрлуулна.
본 자료는 작업 현장에서 항상 볼 수 있는 장소에 부착하여 주시기 바람.

고용노동부 산업재해예방 안전보건공단

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락