2022-교육혁신실-625

스리랑카

தொழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து பணி வழங்குநர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான பத்து கட்டளைகள்

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 **산업현장 안전보건수칙 10계명**

※ சுகாதாரப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறி உள்ள பணியாளர்கள் உடனடியாக மேற்பார்வையாளரிடம் அதைத் தெரிவித்து மருத்துவக் கவனிப்பு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மேலும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழிலாளர் நல அமைச்சகத்திடம் அது குறித்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함



01

பணியாளர்கள் விழக்கூடிய அல்லது தடுக்கி விழக்கூடிய இடங்களில் பணி வழங்குநர்கள் பாதுகாப்புக் கைப்பிடி மற்றும் பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்க வேண்டும்.

추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에
안전 난간, 개구부 덮개 등 설치



02

பணி வழங்குநர்கள் உரிய தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்க வேண்டும், பணியாளர்கள் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்துகொள்ள வேண்டும்.

작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

பிரெஸ், ஷியரிங் மெஷின், பிரஷரைஸ்டு கண்டெய்னர் போன்ற ஆபத்தான/அபாயகரமான உபகரணங்களில் பணி வழங்குநர்கள் உரிய பாதுகாப்புச் சாதனங்களைப் பொருத்த வேண்டும்.

프레스 등 유해 위험기계 · 기구를 사용 시,
적합한 방호장치를 설치



04

பராமரிப்பு நிலையில் உள்ள இயந்திரங்கள் மற்றும் மையங்களின் ஸ்டார்ட் சுவிட்ச்சுக்கு பணி வழங்குநர்கள் பூட்டுப் போட்டு, "பராமரிப்பு நடக்கிறது" என்ற அறிவிப்பை வைப்பது அவசியம்.

기계 · 설비 정비 시 기동 장치에
잠금장치 및 표지판 부착



05

பணிக்கு முந்தைய பாதுகாப்புச் சோதனை செய்து பணியிடங்களை சீராகவும் சுத்தமாகவும் வைத்திருப்பது பணி வழங்குநர்களின் பொறுப்பு.

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시

06

பணியிடத்திலும் அதுசார்ந்த நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்களிலும் பணி வழங்குநர்கள் தப்பியோடும் வழிகளை அமைத்திருக்க வேண்டும்.

작업장으로 통하는 장소 또는
작업장 내 안전통로 확보

07

எரியக்கூடிய மற்றும் தீப்பற்றக்கூடிய பொருள்களை வெல்டிங் அல்லது கட்டிங் நடைபெறும் இடங்களிலிருந்து பணி வழங்குநர்கள் அப்புறப்படுத்தி வைக்க வேண்டும்.

금속의 용접 · 용단 등의 작업 시
인화성 · 폭발성 물질 격리

08

பணி வழங்குநர்கள் மின்சார உபகரணங்களுக்கு கிரவுண்டிங் அமைத்து, அனைத்து மின்சாரப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் போதும் பணியாளர்களுக்கு மின்தடுப்புச் சாதனங்களை வழங்க வேண்டும்.

전기작업 시 접지작업에 적합한
절연용 보호구 지급 및 착용



09

ஆபத்தான மற்றும் அபாயகரமான ரசாயனங்கள் உள்ள கலன்களின் வெளியே பணி வழங்குநர்கள் எச்சரிக்கை அடையாளங்களை ஒட்டிவைக்க வேண்டும்.

유해 · 위험 화학물질 취급 용기 등에
경고 표지 부착

10

ஒரு பணியாளர் குறுகலான இடத்தில் பணி செய்வதாக இருந்தால், பணிக்கு முன்பும் பணியின் போதும் பணி வழங்குநர் ஆக்சிஜன் நிலையை அளவிட வேண்டும்.

밀폐공간 작업 전 · 작업 중 산소농도 등 측정

இந்த அறிவிப்பை பிரதானமான பணியிடங்களில் பார்வைக்கு வைக்கவும்.

본 자료는 작업 현장에서 항상 볼 수 있는 장소에 부착하여 주시기 바람.

고용노동부 산업재해예방 안전보건공단

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락